

[illegible]

[illegible]

LCEPESLD7S6000748	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD7S6000765	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD7S6001396	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD7S6001415	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD7S6001429	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD7S6001432	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD7S6001446	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8R6003796	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8R6003801	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8R6004544	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8R6004558	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8R6004561	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8R6004592	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8S6000757	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8S6000760	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8S6001388	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8S6001407	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8S6001410	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8S6001438	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD8S6001441	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9R6003791	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9R6003807	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9R6004553	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9R6004567	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9R6004570	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9R6004584	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9R6004598	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9R6004603	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9S6000735	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9S6000749	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9S6000752	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9S6001383	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9S6001397	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9S6001416	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9S6001447	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD9S6001450	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXR6003797	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXR6003802	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXR6004559	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXR6004562	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXR6004576	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXR6004593	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXS6000761	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXS6001389	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXS6001408	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXS6001411	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXS6001425	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXS6001439	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXS6001442	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPEVLP6R6000035	CF650-10	2025	Sustituir la tubería del inyector de aceite del motor	SERVICIO
LCEPEYL10P6001577	CF800-5	2023	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL10P6001577	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL10P6001577	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL11P6002611	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL11P6002611	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL11R6000117	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL11R6000151	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL12P6001578	CF800-5	2023	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL12P6001578	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL12P6001578	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL12R6000112	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL13P6002612	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL13P6002612	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL13R6000104	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD

LCEPEYL13R6000104	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL13R6000104	CF800-5	2024	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL13R6000149	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL13R6000152	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL14R6000113	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL15P6002613	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL15P6002613	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL15R6000010	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL15R6000105	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL15R6000105	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL15R6000105	CF800-5	2024	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL15R6000153	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL16R6000114	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL16R6000145	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL17P6001575	CF800-5	2023	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL17P6001575	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL17P6001575	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL17R6000154	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL18R6000115	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL18R6000146	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL19P6001576	CF800-5	2023	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL19P6001576	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL19P6001576	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL19R6000009	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL19R6000009	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL19R6000009	CF800-5	2024	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL1XP6002610	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL1XP6002610	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL1XR6000116	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL1XR6000147	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL1XR6000150	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL40R6000118	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL40R6000118	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL40R6000121	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL40R6000121	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL41R6000175	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL41R6000175	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL41R6000189	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL41R6000189	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL42R6000122	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL42R6000122	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL42R6000184	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL42R6000184	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL43R6000114	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL43R6000114	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL43R6000176	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL43R6000176	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL44R6000123	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL44R6000123	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL44R6000171	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL44R6000171	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL44R6000185	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL44R6000185	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL45R6000115	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL45R6000115	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL45R6000177	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL45R6000177	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL45R6000180	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL45R6000180	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL46R6000124	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL46R6000124	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL46R6000172	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL46R6000172	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL46R6000186	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO

LCEPEYL46R6000186	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL47R6000116	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL47R6000116	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL47R6000178	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL47R6000178	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL47R6000181	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL47R6000181	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL48R6000173	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL48R6000173	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL48R6000187	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL48R6000187	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL48R6000190	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL48R6000190	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL49R6000117	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL49R6000117	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL49R6000120	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL49R6000120	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL49R6000182	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL49R6000182	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL4XR6000174	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL4XR6000174	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL4XR6000188	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL4XR6000188	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO