

VIN	ModeloLinea	ModeloAño	Medida	Clasificación
LCELE1ZF0S6001483	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZF0S6001483	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZF2S6001484	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZF2S6001484	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZF4S6001485	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZF4S6001485	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZF6S6001486	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZF6S6001486	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZF7S6001481	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZF7S6001481	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZF9S6001482	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZF9S6001482	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZJ1S6000069	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZJ1S6000069	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZJ2S6000100	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZJ2S6000100	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZJ3S6000073	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZJ3S6000073	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZJ4S6000096	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZJ4S6000096	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZJ4S6000101	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZJ4S6000101	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZJ5S6000074	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZJ5S6000074	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZJ6S6000097	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZJ6S6000097	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZJ8S6000070	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZJ8S6000070	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZJ8S6000098	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZJ8S6000098	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZJXS6000071	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZJXS6000071	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCELE1ZJXS6000099	UForce 1000 Pro Highland	2025	Ajustar el cable principal	SERVICIO
LCELE1ZJXS6000099	UForce 1000 Pro Highland	2025	Sustituir la cerradura de la puerta	SEGURIDAD
LCEPESLA0R6000316	CF400-6F	2024	Sustituir Kit soporte caja T-BOX	SEGURIDAD
LCEPESLA1R6000163	CF400-6F	2024	Sustituir Kit soporte caja T-BOX	SEGURIDAD
LCEPESLA2R6000186	CF400-6F	2024	Sustituir Kit soporte caja T-BOX	SEGURIDAD
LCEPESLA3R6000164	CF400-6F	2024	Sustituir Kit soporte caja T-BOX	SEGURIDAD
LCEPESLA3R6000519	CF400-6F	2024	Sustituir Kit soporte caja T-BOX	SEGURIDAD
LCEPESLA7R6000166	CF400-6F	2024	Sustituir Kit soporte caja T-BOX	SEGURIDAD
LCEPESLA8R6000323	CF400-6F	2024	Sustituir Kit soporte caja T-BOX	SEGURIDAD
LCEPESLA9R6000153	CF400-6F	2024	Sustituir Kit soporte caja T-BOX	SEGURIDAD
LCEPESLD0R6000150	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0R6003792	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0R6003808	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0R6004537	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0R6004540	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0R6004554	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0R6004568	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0R6004585	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0R6004599	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0R6004604	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0S6000736	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0S6000753	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0S6001384	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0S6001398	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0S6001417	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0S6001420	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0S6001434	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD0S6001448	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD1R6004546	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD1R6004577	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD1R6004580	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD1R6004594	CF400-8F	2024	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD1S6000745	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD1S6000759	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLD1S6001393	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO

[illegible]

[illegible]

LCEPEYL10P6001577	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SEGURIDAD
LCEPEYL11P6002611	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL11P6002611	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SEGURIDAD
LCEPEYL11R6000117	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL11R6000151	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL12P6001578	CF800-5	2023	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL12P6001578	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL12P6001578	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SEGURIDAD
LCEPEYL12R6000112	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL13P6002612	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL13P6002612	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SEGURIDAD
LCEPEYL13R6000104	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL13R6000104	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL13R6000104	CF800-5	2024	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL13R6000149	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL13R6000152	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL14R6000113	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL15P6002613	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL15P6002613	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SEGURIDAD
LCEPEYL15R6000010	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL15R6000105	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL15R6000105	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL15R6000105	CF800-5	2024	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL15R6000153	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL16R6000114	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL16R6000145	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL17P6001575	CF800-5	2023	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL17P6001575	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL17P6001575	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SEGURIDAD
LCEPEYL17R6000154	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL18R6000115	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL18R6000146	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL19P6001576	CF800-5	2023	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL19P6001576	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL19P6001576	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SEGURIDAD
LCEPEYL19R6000009	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL19R6000009	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL19R6000009	CF800-5	2024	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL1XP6002610	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL1XP6002610	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SEGURIDAD
LCEPEYL1XR6000116	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL1XR6000147	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL1XR6000150	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL40R6000118	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL40R6000118	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL40R6000121	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL40R6000121	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL41R6000175	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL41R6000175	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL41R6000189	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL41R6000189	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL42R6000122	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL42R6000122	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL42R6000184	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL42R6000184	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL43R6000114	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL43R6000114	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL43R6000176	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL43R6000176	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL44R6000123	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL44R6000123	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL44R6000171	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL44R6000171	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL44R6000185	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL44R6000185	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL45R6000115	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL45R6000115	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL45R6000177	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO

LCEPEYL45R6000177	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL45R6000180	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL45R6000180	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL46R6000124	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL46R6000124	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL46R6000172	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL46R6000172	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL46R6000186	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL46R6000186	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL47R6000116	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL47R6000116	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL47R6000178	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL47R6000178	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL47R6000181	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL47R6000181	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL48R6000173	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL48R6000173	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL48R6000187	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL48R6000187	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL48R6000190	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL48R6000190	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL49R6000117	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL49R6000117	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL49R6000120	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL49R6000120	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL49R6000182	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL49R6000182	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL4XR6000174	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL4XR6000174	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL4XR6000188	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL4XR6000188	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO